



Şəkil təmsil ola bilər.
Məhsul detalları üçün spesifikasiyalara baxın.

LMK01801BISQX/NOPB

Hissə nömrəsi: **LMK01801BISQX/NOPB**
Məhsul təsviri: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN
RoHS Status: Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun
Datasheets:

İstehsalçı / Marka: N/A
Dan gami: Hong Kong
Göndərmə yolu: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SORĞU GÖNDƏRİN >

Məhsul detalları

Hissə nömrəsi	LMK01801BISQX/NOPB	İstehsalçı	N/A
Təsvir	IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN	Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək	Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun
Məlumat bazası			
Voltaj - Təchizat	3.15 V ~ 3.45 V	Tipi	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
Təchizatçı Qurğu Paketi	48-WQFN (7x7)	Series	-
Ratio - Giriş: Çıxış	1:8, 1:6	Qablaşdırma	Tape & Reel (TR)
Paket / Case	48-WFQFN Exposed Pad	Çıxış	LVC MOS, LVDS, LVPECL
Əməliyyat temperaturu	-40°C ~ 85°C	Sxemlərin sayı	2
Montaj Tipi	Surface Mount	Nəmlilik həssaslığı səviyyəsi (MSL)	3 (168 Hours)
İstehsalçı standart qurğusun saati	12 Weeks	Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək	Lead free / RoHS Compliant
Giriş	LVC MOS, LVDS, LVPECL, RF Sinewave	Tezlik - Maks	3.1GHz
Diferensial - Giriş: Çıxış	Yes/Yes	Ətraflı Təsviri	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 1:8, 1:6 3.1GHz 48-WFQFN Exposed Pad
Əsas hissə sayı	LMK01801		

Əlaqədar məhsullar

<p>LMK01020ISQX/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK02000EVAL-2 İstehsalçılar: N/A Təsvir: BOARD EVAL FOR LMK02000-2</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK01801BEVAL/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: BOARD EVAL FOR LMK01801B</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK02000ISQX/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK02000EVAL-1 İstehsalçılar: N/A Təsvir: BOARD EVAL WITH 245.76 VCXO</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01020ISQ/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK02002ISQ/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLOCK CONDITIONER PLL 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01801BISQ/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK01020ISQE/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01801BISQE/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK02000EVAL2 İstehsalçılar: N/A Təsvir: BOARD EVALUATION FOR LMK02000</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK02000ISQ/NOPB İstehsalçılar: N/A Təsvir: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p>RFQ</p>

Əlaqəli etikətlər

LMK01801BISQX/NOPB

LMK01801BISQX/NOPB Qiyməti

LMK01801BISQX/NOPB PDF məlumat səhifəsi

LMK01801BISQX/NOPB Səhm

LMK01801BISQX/NOPB

LMK01801BISQX/NOPB Distribyutor

LMK01801BISQX/NOPB Şəkillər

LMK01801BISQX/NOPB Məlumat səhifəsini yükləyin

LMK01801BISQX/NOPB al

Təchizatçı

LMK01801BISQX/NOPB Təchizatçı

LMK01801BISQX/NOPB şəkli

LMK01801BISQX/NOPB məlumat səhifəsi

LMK01801BISQX/NOPB al

Distribyutor